



CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Relatório Fotográfico da Reforma da Sede da Camara Municipal de Ourilandia do Nortde

1. Apresentação

O presente relatório Fotograico refere - se ao levantamento de dados realizado por vistoria técnica in loco, com o objetivo demostrar o andamento das obras da Reforma do Predio da Camara Municipal de Ourilandia do Norte.

2. Descrição

Objetivando a Fiscalizacao da obra e diante da verificacao in-loco se faz necessarioas as devidas conferencias e acompanhamento das respectivas medicoes, pra assim possilitar os devidos pagamentos de acordo com as medicoes aferidas.

3. Memorial Fotográfico

FOTO 01

Placa da obra - Fachada Princip. DATA: 14/11/2023



FOTO 02

Sala Reuniao

DATA: 14/11/2023



FOTO 03

Gabinete

DATA: 14/11/2023



FOTO 04

Plenario

DATA: 14/11/2023



FOTO 05		FOTO 06	
Corredor	DATA: 14/11/2022	Recepcao	DATA: 14/11/2022
			

-6°45'10,36904"S -51°4'31,98407"W
Ourilândia do Norte

-6°45'9,84024"S -51°4'32,0569"W
Ourilândia do Norte

5. Conclusão

Foi realizado fiscalizaçao e vistorias técnicas de obras, e assim constatando as execucoes previstas em projeto e planilhas orçamentaria na Reforma do Predio da Camara Municipal de Ourilandia do Norte.

NG DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS CNPJ: 28.659.680/0001-79	Joao Vitor Rodrigues FISCAL DO CONCTRATO PORTARIA N. 059/2023 Eng. Civil-CREA:152200498-0	1
---	---	---